



R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

PIAȚA TRICOLORULUI, NR. 1
TELEFON: 0045-207600
0045-207625

TÂRGOVIȘTE
FAX: 0045-212230
E-mail: considb@cid.ro

Nr. 3858 19.02.2016

CĂTRE,
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
SERVICIUL RUTIER
B-dul Gen. I.E.Florescu, nr. 8, Târgoviște
D-lui Inspector Șef - Comisar șef de poliție, Zepiși Danil

Spre știință: Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I"
S.C. HeidelbergCement România S.A.
S.C. Distrigaz S.A.
S.C. Compania de Apă D-ța S.A.
Direcția Silvică D-ța
S.C. Electrica S.A.
Parcul Natural Bucegi
Telekom România S.A.
Sistemul de Gospodarire a Apelor D-ta
S.C.Hidroelectrică S.A.
S.C.Carpătmontana Serv SA

În urma calamităților naturale ce au determinat dislocări masive de anrocamente pe drumul județean DJ 714 A Puchenii (DN 71)-Cabana Căprioara-Valea Brăteului în zona km 5+500÷5+600, s - au produs numeroase pagube materiale cu distrugerii ale părții carosabile aferente drumului de acces care împreună cu vegetația forestieră antrenată și stâncile căzute au determinat închiderea circulației rutiere.

Astfel, în urma evenimentului produs în data de 13.02.2016, au fost avariate și afectate pe lângă sectorul de drum județean cu apărările de mal aferente și banda transportoare a S.C. HeidelbergCement România S.A. pe o lungime de cca. 40-50 ml precum și conductele de alimentare cu apă și gaze aflate în administrarea S.C. Compania de Apă Dâmbovița S.A. respectiv S.C. Distrigaz S.A.

În același sens, au fost blocate, din punct de vedere al accesului și desfășurării corespunzătoare ale activităților economice și administrative, Cabanele Cerbu și Vânătorul, aflate în patrimoniul Consiliului Județean Dâmbovița, obiectivul „Pod Brăteiu de la km 7+600” aflat în construcție la nivelul instituției noastre, Cariera Lespezi aflată în patrimoniul S.C. HeidelbergCement România S.A., precum și serviciile de intervenție în această zonă din partea Direcției Silvice Dâmbovița, Parcului Natural Bucegi și S.C. Hidroelectrică S.A.

Având în vedere prevederile Notei de constatare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița nr.1699/15.02.2016 precum și măsurile dispuse de la momentul producerii evenimentului și până în prezent la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, Instituției Prefectului, I.S.U. Dâmbovița -, „Basarab I” și S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A., Consiliul Județean Dâmbovița prin hotărârea nr.80/17.02.2016, a aprobat instituirea unei restricții suplimentare de circulație, de tipul: *Circulația interzisă în ambele sensuri fig.C2, conform SR1848/2011 începând de la Km.3+550, care va fi însoțită de panoul suplimentar de tip: P18 -Exceptarea unor categorii de vehicule de la semnificația indicatorului.*

Autovehiculele exceptate, sunt cele cu regim special și cele pentru intervenție în vederea executării lucrărilor de reparații la:

- Drumul județean DJ714A;
- Banda transportoare material calcaros aparținând SC HeidelbergCement Romania SA
- Rețelele de utilități (apă, gaze, energie electrică, telefonie)

Această restricție suplimentară temporară de circulație este necesară, pentru evitarea producerii de evenimente rutiere, pentru punerea în siguranță a zonei afectate a drumului județean DJ 714 A și va fi valabilă până la finalizarea lucrărilor de reparație a carosabilului și a lucrărilor de artă aparținând sectorului de drum calamitat.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,
conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ing. Jean Cîrstoiu

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

Red. C.J
2 ex.