



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

TÂRGOVIȘTE
Tel: +40 245 207600

130060
Fax: +40 245 212230

Piața Tricolorului, nr. 1
E-mail: consjdb@cj.d.ro
www.cjd.ro



COMPARTIMENTUL IMAGINE, RELAȚII EXTERNE

Nr. 111/27.10.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

privind **programul lucrărilor de infrastructură rutieră**
din județul Dâmbovița, în perioada **30.10 – 5.11.2023**

Consiliul Județean Dâmbovița informează participanții la traficul rutier că, **în perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2023**, va desfășura, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități de infrastructură rutieră:

1. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 710A, la Vârfuri
2. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 702B, la Mănești
3. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 711A, la Răcari
4. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 711A Cojasca – Săbiești
5. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 714, sector Cheile Tătarului – Salvamont
6. Întreținerea podurilor, pasajelor, podețelor – DJ 702L la Scheiu de Sus, punct Valea Prodilei
7. Întreținerea podurilor, pasajelor, podețelor – DJ 715 Buciumeni, peste râul Ialomița
8. Întreținerea podurilor, pasajelor, podețelor – DJ 714 pod Cheile Tătarului
9. Covor bituminos DJ 702A Drăgăești – Potocelu, km 4+000-8+100
10. Covor bituminos DJ 702E Găești – Arsuri
11. Covor bituminos DJ 716 Priboiu – Lăculețe, L= 1,5 km – acostament
12. Siguranța circulației
- semnalizare rutieră - montaj indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulației
13. Modernizare DJ 720B Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572- 6+384, L= 5,812 km
14. Modernizare DJ 720 Moreni – limită județul Dâmbovița
15. Reabilitare DJ 712 A Runcu – Râu Alb
16. Pod de legătură între DJ 714 și Camping Zănoaga
17. Pod pe DJ 711 E, km 3+680 peste Râul Ialomița, la Ibrianu

NOTĂ

ATENȚIE! BULETIN RUTIER

1. **Circulația publică pe podul pe DJ 702D peste râul Dâmbovița, în comuna Dragomirești, km 11+647, este restricționată:**
 - **Accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 20 tone este interzis**
 - **Viteza este limitată la 30 km/oră**
 - **Circulația pe banda amonte a podului peste râul Dâmbovița este interzisă**

Variante ocolitoare :

- **Dragomirești (DJ 702D - intersecție cu DN 72A) - Gheboieni (DN 72A - intersecție cu DJ 702M) - Tătărani (DJ 720M - intersecție cu DJ 702B) - Decindeni (DJ 702B - intersecție DJ 702D); (DN 72A - DJ 720M - DJ 702B)**



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

TÂRGOVIȘTE
Tel: +40 245 207600

130060
Fax: +40 245 212230

Piața Tricolorului, nr. 1
E-mail: consjdb@cjd.ro
www.cjd.ro



Dragomirești (DJ)

702D COMPARTIMENTUL IMAGINE, RELAȚII EXTERNE - intersecție cu DN
72A) - Târgoviște (DN
72A - intersecție cu DN72) - Lucieni (DN - intersecție cu DJ 702B) - Decindeni (DJ 702B
intersecție - DJ 702D); (DN 72A - DN72 - DJ 702B)

2. Circulația rutieră pe podul peste Valea Prodilei, pe DJ 702L, km 10+736, Scheiu de Sus, este închisă.
3. Pe podul situat pe DJ 714, Glod (DN 71) - Sanatoriul Moroeni – Peștera, km 32+106 - platoul Padina, punctul „Diana” (Casa Justin), circulația vehiculelor cu greutatea mai mare de 2,5 tone pe osie este restricționată; pentru acestea, există o variantă provizorie de circulație.
4. Circulația vehiculelor cu masă mai mare de 3,5 t pe DJ 719, sectorul intersecție DN 72 - Răzvad și sectorul intersecție cu str. Magrinii, Târgoviște, este restricționată.
5. Circulația publică pe podul peste râul Argeș, pe DJ 702A, la Pătroaia, este închisă. Variantele ocolitoare sunt drumurile locale.
6. Circulația rutieră pe DJ 714, sectorul Cabana Bolboci - Cheile Coteanu, a fost închisă pentru a se putea executa lucrări de modernizare a traseului. Varianta ocolitoare este traseul DC 148 Zănoaga - malul stâng al Lacului Bolboci - Cheile Coteanu.
7. Sectoarele de drumuri județene care prezintă **degradări și alte pericole**:
 - DJ 503, sectorul Fierbinți
 - DJ 702A Mănești – Potocelu
 - DJ 720A Gheboiaia – Finta
 - DJ 710 Pucioasa – Bezdead – sectoare cu drum îngustat și avariat în zona Miculești – Măgura – Bezdead
 - DJ 716 Priboiu – Glodeni
 - DJ 714 sectorul Glod – Sanatoriul Moroeni - intersecție drum de legătură Cabana Dichiu

Recomandări pentru participanții la trafic:

- Se va reduce viteza și se va circula cu atenție mai ales în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere ce au semnificația „drum cu denivelări”; viteza trebuie adaptată la starea părții carosabile.
- Recomandăm ca deplasările pe traseele montane să se realizeze cu autovehicule echipate corespunzător și, totodată, să se acorde o atenție sporită zonelor cu drum îngustat, zonelor cu alunecări de teren și acolo unde există posibilitatea de dislocare a anrocamentelor.
- Vă rugăm să vă informați, în prealabil, în legătură cu condițiile meteorologice din zonă în perioadele de atenționare de vreme rea, prin intermediul Administrației Naționale de Meteorologie.
- Se va respecta, cu strictețe, semnificația indicatoarelor rutiere de informare, semnalizare și reglementare.

Detalii suplimentare despre situația sectoarelor mai sus-amintite se pot obține de la Consiliul Județean Dâmbovița - Direcția Tehnică, tel. 0245 207625, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 - 16:00.