intocmita la:
06.03.2017

SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE
eliberate in perioada 01.02.2017 -- 28.02.2017

Nr. crt.	Nr./data dosar	Nume solicitant	Denumirea lucrarii	Localitate sat adresa lucrare	Nrcer AU Datcer AU	Nr AU Data AU
1	***320/ 16.08.2016***	ENGIE ROMANIA SA	REABILITARE INSTALATIE DE PROTECTIE CATODICA Caracteristici tehnice: Refacere priza anodica prin foraj vertical, priza de pamant, inlocuire statie protectie catodica - pozare LES j.t. in canalizatie tip M cu L=8m, cablu tip CYABYF 4x6 mmp	**BUCSANI BUCSANI** Farmaciei -	1201 17.01.2017	***3 15.02.2017***

intocmita la:
06.03.2017

SITUATIA AUTORIZATIILOR DE DESFIINTARE
eliberate in perioada 01.02.2017 -- 28.02.2017

Nr. crt.	Nr./data dosar	Nume solicitant	Denumirea lucrarii	Localitate sat adresa lucrare	Nrcer AU Datcer AU	Nr AU Data AU
1	***325/ 19.08.2016***	SC OMV PETROM SA	Lucrari de abandonare aferente sondei 6011 RAP Bucsani Sistem constructiv - beton armat Fundatii - beton armat	**BUCSANI BUCSANI**	28982 22.12.2016	***5 16.02.2017***